

## 更生不可能なドラム (例)


### ㊸ チャイム (巻締め) 部の凹み

写真のレベルなら、成形修正にて使用可能であるが、これ以上鋭利で甚だしい凹みのあるドラム。



### ㊹ 胴体の凹み

成型 (修正) が困難な凹み変形の大きなドラム。



### ㊺ チャイム (巻締め) 部の食い込みキズ

この写真からは認識しづらいが、モレの要因となる食い込みキズのあるドラム。



### ㊻ 穴あき

写真のように、胴部等に穴あきのあるドラム。



### ㊼ 輪帯 (ビード) 部の凹み

写真のように、輪帯部の凹み変形が大きなドラム。



### ㊽ 口栓及び天板の錆び

特に口栓部の錆び酷いドラム。



※ お客様のちょっとした注意で、更生可能なドラムになります！